MAPAG
Baustoffuntersuchung und Umweltanalytik
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

MAPAG Materialprüfung G.m.b.H
2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7
www.mapag.at

Baustoffuntersuchung Tel.: 0 22 52 / 62 797
bau@mapag.at Fax: DW 33

Umweltanalytik Tel.: 0 22 52 / 63 563
umwelt@mapag.at Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW
LG Wiener Neustadt FN 477760p - DVR: 0386553 - ATU72566939

WA

Firma
Schraufstädter GmbH
Leithaprodersdorfer Straße
2485 Wimpassing/Leitha

Gumpoldskirchen, 15.06.2021
Labor Nr.: **3399/2021**

PRÜFBERICHT

Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung gemäß EN 13242

Ermittlung der Korngrößenverteilung

Schüttmaterial 0/63 Künettenmaterial im angelieferten Zustand

Betreff / Baustelle:	Werk Wimpassing
Entnahmestelle:	Deponie, kegelförmige Aufschüttung
Eingangsart:	entnommen: MAPAG
Datum:	18.05.2021
Eingelangt am:	18.05.2021
Prüfzeitraum:	18.05.-14.06.2021

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1 und die Probenteilung gemäß EN 932-2.

Die Korngrößenverteilung wurde durch eine Nasssiebanalyse gemäß EN 933-1 ermittelt.

Die Ergebnisse können der Beilage 1 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 beigelegt.

Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezüglich Überkornanteil G_A75 den Anforderung der EN 13242.

MAPAG Akkreditierung Austria A 0002 ISO/IEC 17025 Staatlich akkreditierte Prüfstelle

Dipl.-HTL-Ing. Herbert Waldhans
Zeichnungsberechtigter

Verteiler:
office@schraufstaedter.at

3399/2021
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf das untersuchte Prüfgut. Prüf- und Inspektionsberichte oder Teile davon dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der MAPAG veröffentlicht werden.

Die Prüf- und Inspektionsstelle wurde erstmals mit Geltungsbeginn 02.05.1995 mit GZ BMWFJ-92.714/154-IX/2/95 gemäß EN ISO 17025 bzw. EN ISO 17020 Typ A mit der ID 0002 von Akkreditierung Austria für die im Bescheid angeführten Bereiche akkreditiert.

MAPAG
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

Labor Nr.: 3399/2021

PRÜFBERICHT

UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
Korngrößenverteilung

Angaben zur Probe		
Antragsteller: Schraufstädter GmbH, Wimpassing/Leitha		Beilage: 1 zu: 3399/2021 Eingangsdatum: 18.05.2021
Bauvorhaben: Werk Wimpassing	Entnahmedatum: 18.05.2021	Prüfzeitraum: 18.05.-14.06.2021
Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung	Lieferwerk: Wimpassing	Eingangsart: entnommen MAPAG
Prüfgut: Schüttmaterial 0/63 Künettenmaterial	Entnommen von: MAPAG	Probenbezeichnung: 0/63 Künettenmaterial

Prüfergebnisse



Kornklassenanteile		Siebdurchgänge		G_A 75
	[M - %]		[M - %]	[M - %]
über 125 mm	-----		-----	-----
90 - 125 mm	-----	125,0 mm	100	100
63 - 90 mm	5	90,0 mm	100	-----
45 - 63 mm	7	63,0 mm	95	75 - 99
32 - 45 mm	6	45,0 mm	89	-----
22 - 32 mm	8	31,5 mm	82	-----
16 - 22,4 mm	10	22,4 mm	74	-----
11 - 16 mm	11	16,0 mm	64	-----
8 - 11 mm	10	11,2 mm	53	-----
4 - 8 mm	14	8,0 mm	43	-----
2 - 4 mm	8	4,0 mm	29	-----
1 - 2 mm	5	2,0 mm	22	-----
0,5 - 1 mm	3	1,0 mm	17	-----
0,25 - 0,5 mm	3	0,5 mm	14	-----
0,125 - 0,25 mm	1	0,25 mm	11	-----
0,063 - 0,125 mm	1	0,125 mm	10	-----
unter 0,063 mm	9,1	0,063 mm	9,1	-----
Summe	100			
		0,02 mm	-----	-----
		0,002 mm	-----	-----
Rohdichte EN 1097-7	[Mg/m³]	-----		

Prüfverfahren: EN 933-1

Anmerkungen:

Sachbearbeiter: Kadlcik

Datum: 15.06.2021

www.schraufstaedter.at STEINBRUCH UND TRANSPORT	Prüfanweisung Probenahme Gemäß ÖNORM EN932-1	PA 01 Seite 1 von 1

Labor ....MAPAG....			
Probenahmebericht gemäß ÖNORM EN 932-1			
Probennummer		Probenehmer	KADCIK (MAPAG)
Art der Probe		O Korngemisch / O Korngruppe / O/63 Körnung	
Hersteller		SCHRAUFSTÄDTER	
Produktionsstätte		WIMPASSING	
Datum und Uhrzeit der Probenahme		20.11.2018 09:10 Uhr	O Auftraggeber ⊗ Hersteller
Prüflos		Produktionszeitraum —	
Lage der Entnahmestelle		⊗ kegelförmige Aufschüttung O ..... -Band O	
Probenahmeverfahren		⊗ mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie O mit Rahmen vom ruhenden Band O	
Sammelprobenmenge		1 Einzelproben a ca. 100 kg	
Probenteilung		O Riffelteiler O Viertelmethode O	
Zu prüfende Eigenschaften		EN 12242	
Äußere Bedingungen		⊗ 17°C O Regen O Schneefall	
Anwesende (Blockschrift)		KADCIK	
Anmerkungen:			

erstellt:	geändert:	Freigabe:	Ausgabe			
05/2004	06/2007 Mag. W Weineck	08/2008	Rev. 03 Datum: 08/2008			