



## GÜTESCHUTZLISTE 2019

Stand per 31.7.2019



Die in der nachstehenden Liste angeführten mechanischen Parameter wurden wenn nicht anders angegeben von akkreditierten Prüfstellen ermittelt. Durch die gesetzlich geforderte CE-Kennzeichnung für Gesteinskörnungen liegt die Deklaration der Eigenschaften beim Hersteller. Die durch Fremdprüfung ermittelten Werte werden hiermit durch den Güteschutzverband der österreichischen Kies-, Splitt- und Schotterwerke veröffentlicht. Es gelten die in den Originalprüfberichten angeführten Werte.

Der Hersteller garantiert ausschließlich die in seiner Leistungserklärung deklarierten Kategorien.

Herausgeber:

Güteschutzverband der österreichischen Kies-, Splitt- und Schotterwerke

Für den Inhalt verantwortlich: Dipl.-Ing. Daniel Steiner

Wiedner Hauptstraße 63


1045 Wien

<b>Anforderungen an bit. Deckschichten gem. ÖNORM B 358ff</b>
<b>Gs:</b> LA <sub>20</sub> , PSV <sub>50</sub> , C <sub>100/0</sub> , PWS ≥ 0,50
<b>G1:</b> LA <sub>20</sub> , PSV <sub>50</sub> , C <sub>100/0</sub>
<b>G2:</b> LA <sub>25</sub> , PSV <sub>44</sub> , C <sub>90/1</sub>
<b>G3:</b> LA <sub>25</sub> , PSV <sub>angeben</sub> , C <sub>90/1</sub>
<b>Anforderungen an bit. Tragschichten und Trag(deck)schichten gem. ÖNORM B 358ff</b>
<b>G4:</b> LA <sub>25</sub> , C <sub>90/1</sub>
<b>G5:</b> LA <sub>30</sub> , C <sub>c</sub> ≥ 50 M.-%
<b>G6:</b> LA <sub>40</sub> , C <sub>NR</sub>
<b>G7:</b> LA <sub>25</sub> , PSV <sub>angeben</sub> , C <sub>100/0</sub>
<b>G8:</b> LA <sub>25</sub> , PSV <sub>angeben</sub> , C <sub>90/1</sub>
<b>G9:</b> LA <sub>30</sub> , PSV <sub>angeben</sub> , C <sub>c</sub> ≥ 50 M.-%
<b>Anforderungen an Oberbeton gem. RVS 08.17.02</b>
generell: LA <sub>20</sub> , PSV <sub>50</sub> , PWS ≥ 0,50


<b>Anforderungen ungebundene OBERE Tragschichten gem. RVS 08.15.01</b>
<b>U1:</b> SI <sub>40</sub> , LA <sub>30</sub> , C <sub>90/3</sub>
<b>U2:</b> SI <sub>40</sub> , LA <sub>30</sub> , C <sub>50/30</sub>
<b>U3:</b> SI <sub>40</sub> , LA <sub>40</sub> , C <sub>90/3</sub>
<b>U4:</b> SI <sub>40</sub> , LA <sub>40</sub> , C <sub>50/30</sub>
<b>U5:</b> SI <sub>40</sub> , LA <sub>40</sub> , C <sub>NR</sub>
<b>Anforderungen ungebundene UNTERE Tragschichten gem. RVS 08.15.01</b>
<b>U6:</b> SI <sub>NR</sub> , LA <sub>40</sub> , C <sub>90/3</sub>
<b>U7:</b> SI <sub>NR</sub> , LA <sub>40</sub> , C <sub>50/30</sub>
<b>U8:</b> SI <sub>NR</sub> , LA <sub>40</sub> , C <sub>NR</sub>
<b>Anforderungen ungebundene UNTERE Tragschichten ohne gebundene Überbauung gem. RVS 08.15.01</b>
<b>U9:</b> SI <sub>NR</sub> , LA <sub>NR</sub> , C <sub>50/30</sub>
<b>U10:</b> SI <sub>NR</sub> , LA <sub>NR</sub> , C <sub>NR</sub>


ZKK entspricht der Klasse U1 !!

Die Verwendung von qualitativ höherwertigen Gesteinklassen,  
 als z.B. in der Ausschreibung gefordert, ist zulässig

	12620				13043				13242			13450		
	Oberbeton				bit. Deckschicht		bit. TS	ungeb. TS			Gleischotter			
	LA	PSV	AKR	PWS	Bfl.	LA	PSV	LA	uOT	uUT	uUToÜ	SZ	LA	MD
<b>BURGENLAND</b>														
Rohrdorfer Sand- und Kieswerke GmbH, Gebietsbüro Steiermark, 2103 8670 Krieglach, Schwöbing 26														
7562 Badersdorf	9	51	-	-	C <sub>100/0</sub>	9	51	9	U1	U6	U9	x	x	x
Rohrdorfer Sand- und Kieswerke GmbH, Gebietsbüro Steiermark, 2103 8670 Krieglach, Schwöbing 26														
7563 Königsdorf	x	x	x	x	x	x	x	x	U4	U7	U10	x	x	x
Basaltwerk Pauliberg, GmbH & Co. KG, 7341 Markt St. Martin, Landsee/Pauliberg														
7341 Pauliberg	18	51	✓	0,51	C <sub>100/0</sub>	18	51	18	U1	U6	U9	x	x	x
Hans Zöchling GmbH., 3170 Hainfeld, Wienerstraße 61														
7441 Pilgersdorf	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	18	-	20	U1	U6	U9	x	x	x
Klöcher Bauges.m.b.H., Klöchberg 177, 8493 Klöch														
7463 Rumpersdorf	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Josef Fröstl Ges.m.b.H., 1160 Wien, Huttengasse 43														
2485 Wimpassing a.d. L.	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
Schraufstädter GmbH, 2485 Wimpassing, Leithaprodersdorfer Strasse														
2485 Wimpassing a.d. L.	x	x	x	x	x	x	x	x	U3	U6	U9	x	x	x
<b>KÄRNTEN</b>														
Mineral Abbau GmbH - Jakomini Steinbruch, 9531 Bleiberg/Kreuth 333														
9531 Bleiberg - Jakomini	14	52	✓	0,56	C <sub>100/0</sub>	14	52	14	U1	U6	U9	12,1	13	12
Dolomit Eberstein Neuper GmbH, 9372 Eberstein, Klagenfurterstraße 1														
9372 Eberstein	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	20	40	20	U1	U6	U9	x	x	x
Swietelsky BaugesmbH, 4020 Linz, Edlbacherstraße 10														
9555 Glanegg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mineral Abbau GmbH - Kiesgrube Kleinsattel, 9500 Villach, Kleinsattelstraße 87														
9500 Villach/Kleinsattel	x	x	x	x	x	x	x	x	U5	U8	U10	x	x	x
Dolomit Eberstein Neuper GmbH, 9372 Eberstein, Klagenfurterstraße 1														
9721 Kellerberg	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	21	41	21	U1	U6	U9	x	x	x
Swietelsky BaugesmbH, 4020 Linz, Edlbacherstraße 10														
9062 Moosburg/Knasweg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9701 Rothenthurn	x	x	x	x	C <sub>50/30</sub>	22**	45**	23**	U5	U8	U10	x	x	x
9555 Tauchendorf/Glanegg	x	x	x	x	x	x	x	x	U5	U8	U10	x	x	x
<b>NIEDERÖSTERREICH</b>														
Hengl Mineral GmbH, 3721 Limberg, Hauptstraße 39														
3595 Atzelsdorf	x	x	x	x	x	x	x	x	U3	U6	U9	x	x	x
Mineral Abbau GmbH, Steinbruch Außerfahrafeld, ,3183 Außerfahrafeld, Grundstück Nr. 10/1 und 270/1														
3183 Außerfahrafeld	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hollitzer Baustoffwerke Betriebs-GmbH, 2405 Bad Deutsch Altenburg Am Pfaffenberg 1														
2405 Bad Deutsch Altenburg	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	20	42	20	U1	U6	U9	27,3	20	13
Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Weikersdorf, 2700 Wiener Neustadt, Am Luckerweg 1														
2721 Bad Fischau	x	x	x	-	C <sub>90/1</sub>	23	-	23	U1	U8	U10	x	x	x
2700 Badenerstr./Wr.Neustadt	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	20	42	20	U1	U7/U8	U9/U10	x	x	x
Dolomitsandwerk GmbH & Co.KG, 2560 Berndorf, Steinhof 81														
2560 Berndorf	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Franz Malaschofsky Ges.m.b.H. Nfg. KG, 3671 Marbach/Donau, Donaustraße 64														
3522 Brunn am Walde	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	24	44	24	U3	U6	U9	x	x	x
Johann Neuwirth GesmbH, 3830 Waidhofen a.d. Thaya, Bahnhofstraße 36														
3595 Dietmannsdorf	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
Hengl Mineral GmbH, 3721 Limberg, Hauptstraße 39														
2094 Eibenstein	16	52	-	0,53	C <sub>100/0</sub>	16	52	16	U1	U6	U9	x	x	x
	19	51	-	-	C <sub>100/0</sub>	19	51	19	x	x	x	x	x	x
Ernest Renz GmbH, 3623 Elsenreith, Elsenreith 54														
3623 Elsenreith	25	44	-	-	C <sub>100/0</sub>	25	44	25	U3	U6	U9	x	x	x
Mineral Abbau GmbH, 2531 Gaaden bei Mödling, Kerschgraben														
2531 Gaaden	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	19	39	19	U1	U6	U9	x	x	x
Leopold Kraml GmbH, 3264 Gresten, Teichweg 2														
3264 Gadenweit	x	x	x	x	x	x	x	x	U3	U6	U9	x	x	x
Grasman Ges.m.b.H. & Co KG, 3203 Rabenstein a.d. Pielach, Tradigist 45														
3203 Geiseben	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-

	12620				13043				13242			13450		
	Oberbeton				bit. Deckschicht		bit. TS		ungeb. TS			Gleischotter		
	LA	PSV	AKR	PWS	Bfl.	LA	PSV	LA	uOT	uUT	uUToÜ	SZ	LA	MD
<b>NIEDERÖSTERREICH</b>														
Wilhelm Bachner Ges.m.b.H., 3163 Rohrbach, Außerhalbach 35														
3542 Gröhl	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U9	x	x	x
3171 Kleinzell	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
Josef Fröstl Ges.m.b.H., 1160 Wien, Huttengasse 43														
2372 Gießhübl	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Nußdorf, 3134 Nußdorf, Fräuleinmühle 18														
3484 Grafenwörth	x	x	x	0,53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PORR Bau GmbH Tiefbau, NL NÖ, Baugebiet Amstetten, 3362 Mauer/Amstetten, Dieselstraße 3														
3330 Greinsfurth	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Christian Hintersteiner Sand- und Schotterwerk, 3264 Gresten, Oberamt 69														
3264 Gresten	x	x	x	x	x	x	x	x	U3	U6	U9	x	x	x
Konrad Platzer Ges.m.b.H., 3170 Hainfeld, Heugraben 5														
3170 Hainfeld	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
Hans Zöchling GmbH., 3170 Hainfeld, Wienerstraße 61														
3130 Herzogenburg	x	x	x	-	C <sub>90/1</sub>	x	x	21	U1	x	x	x	x	x
Hengl Mineral GmbH, 3721 Limberg, Hauptstraße 39														
3721 Limberg	20	52	✓	-	C <sub>100/0</sub>	23	52	23	U1/U3	U6	U9	20,6	16	6
Hartsteinwerk Loja Betriebs GmbH., 3680 Persenbeug, Schlossstraße 1														
3680 Loja-Persenbeug	11	51	✓	0,58	C <sub>100/0</sub>	11	51	11	U1	U6	U9	15,2	12	10
THIR Gerhard e.U., 3383 Hürm, Unter Thurnhofen 24														
3204 Luft II	x	x	x	x	x	x	x	x	U3	U6	x	x	x	x
Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH, 4463 Großraming 40														
2452 Mannersdorf/Leitha	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	x	40	24	U1	U6	U9	x	x	x
Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, 2103 Langenzersdorf, Lagerstraße 1-5														
2282 Markgrafneusiedl	x	x	x	0,52	C <sub>90/1</sub>	22	51	22	U2	U8	x	x	x	x
Asamer Kies- und Betonwerke GmbH, 3511 Meidling/Tal, Schlossstr. 19														
3511 Meidling/Tal, Wanko	17	50	✓	0,62	C <sub>100/0</sub>	17	50	17	U1	U6	U9	21,6	14	5
Ingeborg Hager Deichgräberei Sand & Schotterhandel, 3851 Kautzen, Pleßberg 58														
3822 Münichreith	x	x	x	x	x	x	x	x	U3	U6	x	x	x	x
Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Nußdorf, 3134 Nußdorf, Fräuleinmühle 18														
3133 Nussdorf ob der Traisen	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	x	x	x	x
Swietelsky BaugesmbH, 4020 Linz, Edlbacherstraße 10														
3133 Nussdorf ob der Traisen	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	20**	46**	22**	x	U8**	U10**	x	x	x
Haselbacher GmbH, 2620 Neunkirchen, Dorfstraße 56														
2620 Peisching	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hans Zöchling GmbH., 3170 Hainfeld, Wienerstraße 61														
3172 Ramsau	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	18	-	21	U1	U6	U9	x	x	x
2663 Rohr im Gebirge	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	20	-	20	x	x	x	x	x	x
Franz Malaschofsky Ges.m.b.H. Nfg. KG, 3671 Marbach/Donau, Donaustraße 64														
3654 Raxendorf	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	24	40	24	U1	U6	U9	x	x	x
Leopold Ottersböck Ges.m.b.H., 2565 Rohrbach, Hauptstraße 1														
2565 Rohrbach	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	19	40	19	U3	U6	U9	x	x	x
Mineral Abbau GmbH - Kiesgrube Schönfeld, 2291 Schönfeld, Grundstück Nr. 47														
2291 Schönfeld	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leyrer und Graf Baugesellschaft m.b.H., Conrathstraße 6, 3950 Gmünd														
3943 Schrems	20	52	-	-	C <sub>100/0</sub>	20	52	20	U3	U6	U9	21,0	13	4
PORR Bau GmbH Tiefbau, NL NÖ, Baugebiet Krems, 3600 Krems, Hafenstraße 64														
3484 Seebarn	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
THIR Gerhard e.U., 3383 Hürm, Unter Thurnhofen 24														
3390 Spielberg/Melk	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wilhelm Bachner Ges.m.b.H., 3163 Rohrbach, Außerhalbach 35														
3133 Traismauer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3184 Türnitz	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	19	-	19	U1	U6	U9	x	x	x
Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, Gebietsbüro Weikersdorf, 2700 Wiener Neustadt, Am Luckerweg 1														
2722 Weikersdorf	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U6	U10	x	x	x

	12620				13043				13242			13450		
	Oberbeton				bit. Deckschicht		bit. TS	ungeb. TS			Gleichschotter			
	LA	PSV	AKR	PWS	Bfl.	LA	PSV	LA	uOT	uUT	uUToÜ	SZ	LA	MD
<b>OBERÖSTERREICH</b>														
Bernegger GmbH, 4591 Molln, Gradau 15														
4407 Dietach	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	22*	45**	x	U1	U6	U9	x	x	x
4563 Kienberg - Huber	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	x	x	24*	U1	U6	U9	x	x	x
Mineral Abbau GmbH - Steinbruch Karbach, 4802 Ebensee, Rindbachstraße 17														
4802 Ebensee	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Welser Kieswerke Treul u. Co. Ges.m.b.H., 4623 Gunskirchen, Kieswerkstr. 6														
4623 Gunskirchen	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	18	46	18	U5	U8	U10	x	x	x
Mühlviertler Schotterindustrie GmbH, Gunnersdorf 27, 4291 Lasberg														
4291 Gunnersdorf-Lasberg	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	16,3	14	9
4280 Königswiesen	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
Wibau Kies und Beton Ges.m.b.H., 4020 Linz, Grillparzerstraße 32														
4614 Leithen	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	20	46/47	22/26	x	x	x	x	x	x
LISAG - Linzer Splitt- und Asphaltwerk GmbH. & Co KG, 4030 Linz, Gaisbergerstraße 102														
4030 Linz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fellner Kieswerke GmbH, 4962 Mining, Amberg 30														
4962 Mining	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	23	48	23	x	U8	U10	x	x	x
Bernegger GmbH, 4591 Molln, Gradau 15														
4591 Molln	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	x	x	21*	U1	U6	U9	x	x	x
Asamer Kies- und Betonwerke GmbH, 4694 Ohlsdorf, Unterthalham Str. 2														
4694 Ohlsdorf	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	19	44	19	U2	U7	U9	x	x	x
4661 Roitham	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U6	x	x	x	x
Schärdinger Granit Industrie GmbH, 4782 St. Florian am Inn, Gopperding 17														
4782 Riedlberg	x	x		x	C <sub>100/0</sub>	x	x	24	U1	U6	U9	19,3	14	8
Franz Malaschofsky Ges.m.b.H. Nfg. KG, 3671 Marbach/Donau, Donaustraße 64														
4382 Sarmingstein	x	x	x	x	x	x	x	x	U3	U6	U9	x	x	x
Rohrdorfer Sand und Kies GmbH, 2103 Langenzersdorf, Lagerstraße 1-5														
4522 Sierning/Pichlern	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	22	-	22	U1	U7	U9	x	x	x
Bernegger GmbH, 4591 Molln, Gradau 15														
4582 Spital am Phyrn	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	24*	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
Welser Kieswerke Treul u. Co. Ges.m.b.H., 4623 Gunskirchen, Kieswerkstr. 6														
4615 Stadl Paura	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	19	48	19	U5	U7	U10	x	x	x
4221 Steyregg	x	x	x	x	C <sub>90/1</sub>	23	44	23	U1	U8	U10	x	x	x
Asamer Kies- und Betonwerke GmbH, 4694 Ohlsdorf, Unterthalham Str. 2														
4693 Viecht	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	20	44	20	x	U7	U9	x	x	x
4655 Vorchdorf	x	x	x		x	x	x	x	U5	x	x	x	x	x
<b>STEIERMARK</b>														
LD Recycling Ges.m.b.H., 8141 Unterpremstätten, Thalerhofstraße 88														
8700 Donawitz	12	56	x	0,55	C <sub>100/0</sub>	12	56	12	x	x	x	x	x	x
Schotterwerk Gradenberg GmbH, 8580 Köflach, Judenburger Straße 230														
8580 Gradenberg	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	24	41	24	U1	U6	U9	x	x	x
Mineral Abbau GmbH - Kanzelsteinbruch Dennig GmbH, 8101 Gratkorn, Pail 2														
8101 Gratkorn, Dennig	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	22	45	24	U1	U6	U9	x	x	x
Swietelsky BaugesmbH, 4020 Linz, Edlbacherstraße 10														
8793 Gimplach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dipl.-Ing. Appel Handels GmbH, 8330 Mühlendorf bei Feldbach, Mühlendorf 158														
8354 Hochstraden	17	53	x	x	C <sub>100/0</sub>	16	55	-	U1	U6	U9	18,4	15	9
Schwarzenberg Steinbruchbetriebs GmbH, 8850 Murau, Schloßberg 1														
8842 Katsch	20	46	-	-	C <sub>100/0</sub>	20	46	22	U1	U6	U9	x	x	x
8850 Murau	x	x	x	x	x	x	x	x	U5	U8	x	x	x	x
ALAS Klöch GmbH - 8493 Klöch 71														
8493 Klöch	11	51	✓	0,55	C <sub>100/0</sub>	11	51	11	U3	U6	U9	x	x	x
Pronat Steinbruch Preg GmbH, 8715 St. Lorenzen, Preg 14														
8715 Preg	19	51	✓	-	C <sub>100/0</sub>	19	51	19	U1	U6	U9	20,0	20	18
ALAS Klöch GmbH - 8493 Klöch 71														
8552 Radlpass	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	18	54	18	U1	U6	U9	x	x	x
Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH, 4463 Großbraming 40														
8782 Treglwang, Furth	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	12620				13043				13242			13450		
	Oberbeton				bit. Deckschicht		bit. TS	ungeb. TS			Gleichschotter			
	LA	PSV	AKR	PWS	Bfl.	LA	PSV	LA	LA uOT	LA uUT	uUToÜ	SZ	LA	MD
<b>SALZBURG</b>														
Swietelsky BaugesmbH, 4020 Linz, Edlbacherstraße 10														
5721 Piesendorf, Werk Aufhausen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mineral Abbau GmbH - Diabaswerk Saalfelden Ges.m.b.H., 5760 Saalfelden, Kehlbach 19														
5760 Saalfelden	18	52	-	0,57	C <sub>100/0</sub>	18	52	18	U1	U6	U9	12,6	18	14
<b>TIROL</b>														
Kieswerk Berta Nagele GmbH & Co KG, 6170 Zirl Martinsbühel 5														
6430 Breite Mure/Ötztal Bahnhof	-	-	-	-	C <sub>100/0</sub>	-	-	-	U1	U6	U9	x	x	x
Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH, 6372 Oberndorf in Tirol, Franz Cervinka-Weg 3														
6372 Kitzbühel	15*	54**	-	-	C <sub>100/0</sub>	15*	54**	15*	U3	U6	U9	17,5	20	14
Mineral Abbau GmbH - Lahntal, 6300 Wörgl, Lahntal 6														
6300 Wörgl Lahntal	-	-	-	-	C <sub>100/0</sub>	22	41	22	-	-	-	x	x	x
Mineral Abbau GmbH - Anton Beirer Hartsteinwerke GmbH & Co KG, A.-Beirer-Str.10, 6600 Pinswang														
6600 Pinswang	-	-	-	-	C <sub>100/0</sub>	19	42	19	U1	U6	U9	x	x	x
Mineral Abbau GmbH - KSH Kalkstein Heiterwang GmbH, 6611 Heiterwang, Rauchwald 1														
6600 Heiterwang	-	-	-	-	C <sub>100/0</sub>	19	42	19	U1	U6	U9	x	x	x
<b>VORARLBERG</b>														
Gebrüder RÜF Bau und Transport GmbH & Co KG, 6883 Au/Bregenzerald, im Forst 469														
6883 Au	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
Rhomberg Steinbruch GmbH & Co, 6850 Dornbirn 6845 Hohenems, Unterklien, Stöckenstraße 20														
6845 Hohenems	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	x	x	x	U1**	U6**	U9**	x	x	x
Bmst. Ing. Peter Keckeis Ges.m.b.H. & Co. KG, 6830 Rankweil, Übersaxner Straße 30														
6830 Rankweil	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	18	45	18	U1	U6	U9	21	17	13
Zech Kies Ges.m.b.H., 6714 Nüziders, Katils Werkstraße 2														
6714 Nüziders	x	x	x	x	C <sub>100/0</sub>	x	x	x	U1**	U6**	U9**	x	x	x
Ros-Rock Steinbruch GmbH, 6883 Au/Bregenzerald, im Forst 469														
6883 Schnepfau	x	x	x	x	x	x	x	x	U1	U6	U9	x	x	x
<b>BAYERN</b>														
Karl Bachl Granitwerk GmbH & Co. KG, 94051 Hauzenberg, Klingerreuth 20														
94051 Wotzdorf	20 <sup>10</sup>	53	-	-	C <sub>100/0</sub>	19 <sup>10</sup>	53	19 <sup>10</sup>	U1	U6	U9	x	x	x
<b>SLOWAKEI</b>														
ALAS Slovakia s.r.o., 84101 Bratislava, Polianky 3357/23														
84101 Solosnica	13**	54**	-	-	C <sub>100/0</sub>	13**	54**	13**	x	x	x	x	x	x

x...derzeit keine Produktion oder Produkt derzeit nicht verfügbar

\* Prüfwert aus der Eigenüberwachung

\*\* Prüfwert aus Vorjahr

-...kein Prüfwert vorhanden

AKR...Alkali Kieselsäure Reaktion, ✓ ...Prüfung bestanden

PWS - Polierwert nach Wehner/Schulze von feinen Gesteinskörnungen (Lastklasse GS)

LA...Widerstand gegen Zertrümmerung an 8/11mm

Bfl...Bruchflächigkeit an 8/11 mm

PSV...Widerstand gegen Polieren geprüft an 8/11mm

uOT...ungebundene OBERE Tragschicht

uUT...ungebundene UNTERE Tragschicht

uUToÜ...ungebundene UNTERE Tragschicht ohne gebundene Überbauung

<sup>10</sup> an 10/14mm

SZ...Widerstand gegen (Schlag)Zertrümmerung

MD...Widerstand gegen Verschleiß (Micro Deval)

